

TECHNISCHES BULLETIN

Modell/Variante:

MG TF
MGF

Nr.: TB0129 Ausgabe 2

Datum: 28.06.2004

Bereich: REIFEN

Titel:

GOODYEAR REIFEN "EAGLE F1" GSD2 16" – KLARSTELLUNG

Betroffene Fahrzeuge:

Gilt für MG TF / MGF mit 16" Reifen.

Beschreibung:

Die Spezifikation der empfohlenen Goodyear 16" Reifen GSD2 bleibt unverändert. Goodyear hat die Produktion dieses Reifens NICHT eingestellt.

Anmerkung: Informationen zu 15" Reifen finden Sie im technischen Bulletin TB0128 vom 28.06.2004.

Änderungen in der 2. Ausgabe dieses Bulletins:

- Korrektur des Tragfähigkeits und Geschwindigkeitsindex der Vorderreifen
- Ergänzung der Achtung-Hinweise

Erforderliche Maßnahme:

Spezifikation der 16" Bereifung:

MG TF

- Vorne – 195/45 R16 80W Goodyear Eagle F1 - **GSD2** – Teilenummer RTB000460
- Hinten – 215/40 R16 82W Goodyear Eagle F1 - **GSD2** – Teilenummer RTB103120

MGF

Vorne und Hinten – 215/40 R16 82W Goodyear Eagle F1 - **GSD2** – Teilenummer RTB103120

Angaben zum Reifendruck finden Sie in der Betriebsanleitung.

Wichtige Hinweise:

- **Nicht alle Goodyear Eagle F1 Reifen weisen die gleiche Konstruktion auf. Nur der Reifen GSD2 ist für die Handlingeigenschaften von MG TF und MGF entwickelt worden. Beim Einsatz anderer Reifengrößen, Marken und Reifendrücken kann die Handlingeigenschaft des Fahrzeugs beeinträchtigt werden. Wenden Sie sich bei Fragen immer an den Reifenhersteller.**
- **Alle Reifen sind laufrichtungsgebunden und dürfen nur in einer Richtung montiert werden. Die richtige Montage ist über die Beschriftung 'Inside' und 'Outside' an den Reifenflanken angegeben.**



MONTIEREN SIE KEINESFALLS GOODYEAR 'EAGLE F1' GSD3 16" REIFEN ODER REIFEN ANDERER HERSTELLER DIE NICHT VON MG ROVER FREIGEgeben SIND AN MG TF ODER MGF FAHRZEUGEN.

Benötigte Teile:

Nicht zutreffend.

Garantie-Information:

Entfällt.